

Procés participatiu “Som de Barri”

Acta de la reunió de Centre

Data: 11 de desembre de 2025, de 18 a 20 h

Lloc: Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament

Assistents: 7 persones (3 dones i 4 homes)

Relatoria: Espai TReS · Territori i Responsabilitat Social

Membres de l'equip de govern

- **Àlex Neira Marí** – Alcalde
- **Carlos Sánchez Nicolau** - 1r Tinent d'alcalde. Portaveu titular. Regidor d'Urbanisme, Habitatge i Protocol.
- **Àngels Solà Jiménez** - 3a Tinent d'alcalde. Regidora de Benestar Animal, Medi Ambient, Salut Pública, Solidaritat i Cooperació.
- **Carles Canals Sánchez** - Regidor d'Esports, Joventut, Relacions amb les entitats i Foment i Promoció d'activitats (subvencions).
- **Josep Ruiz i Royo** - 5è Tinent d'alcalde. Portaveu titular. Regidor de Servei Municipal d'Aigües, Sostenibilitat, Parcs i Jardins i Obra Pública.

Balanç general de la trobada

La trobada va desenvolupar-se amb total normalitat, i els assistents van presentar una actitud constructiva a l'hora de discutir inquietuds i problemes amb cordialitat i proximitat. Una persona amb cita prèvia no van assistir a la trobada. La trobada va començar a les 18 h i va acabar a les 20 h, i no es va produir cap incidència remarcable.

Qüestions genèriques

Increment d'excrements de gossos al Centre.

Davant l'increment de caques detectat a la via pública, l'Ajuntament continuarà impulsant campanyes informatives i de conscienciació adreçades als propietaris d'animals de companyia. Paral·lelament, la Policia Local en farà seguiment, tot i que es tracta d'una problemàtica complexa quan no es pot detectar la infracció en el mateix moment. Les actuacions de sensibilització es duen a terme de manera continuada.

Queixes relatives al funcionament del Centre d'Atenció Primària (CAP).

Tot i que el servei del CAP no és competència municipal, s'han recollit queixes relatives a una atenció al pacient considerada insuficient, així com dificultats per contactar telefònicament amb el centre. Fa uns mesos es va mantenir una reunió amb responsables de l'Institut Català de la Salut (ICS), i es demanarà un retorn sobre les accions que s'han dut a terme arran d'aquesta trobada. La regidora de Salut Pública, Àngels Solà, farà un seguiment de la incidència.

Resposta a les instàncies municipals pendents.

Les instàncies identificades rebran resposta en els pròxims dies, amb el compromís

explícit de l'Alcaldia de fer-ne el seguiment.

Punts clau del barri

Millora del civisme al centre del municipi

S'han detectat conductes incíviques relacionades amb l'estacionament incorrecte de vehicles, especialment sobre guals prop d'un supermercat obert les 24 hores, fet que genera molèsties al veïnat. La Policia Local en farà seguiment, tot i que es tracta d'infraccions de curta durada que dificulten la seva detecció.

També s'han registrat queixes per comportaments incívics de joves a l'accés d'una comunitat del carrer Sant Joan i en zones privades, que deixen restes de menjar i altres residus. Es traslladarà la incidència a la Policia Local perquè hi faci una observació específica.



Espai comunitari on es
produeixen comportaments
incívics.

Font: Google Street View.

Queixes per un cablejat de telèfon penjant d'una façana

Es tracta d'una actuació que correspon a la companyia telefònica. La reclamació es canalitzarà a través de l'administrador de finques de la comunitat afectada, atès que el cablejat es troba en una finca privada.

Informació sobre l'inici de les obres del passeig de les Moreres i valoració d'actuacions urgents. (2)

El projecte es troba pendent d'execució i es preveu començar a treballar-hi a partir del mes de gener. Davant els problemes d'inundacions dels baixos en episodis de pluja intensa —derivats de la manca de xarxa separativa—, es prioritzarà una primera actuació per millorar el drenatge d'aigües.

Es preveu instal·lar un tub de més capacitat i, a la cruïlla amb el carrer Sant Isidre, substituir la tapa de clavegueram per una reixa que faciliti l'evacuació de l'aigua. Es valorarà també la possibilitat de desglossar el projecte i executar en una primera fase el clavegueram del carrer Sant Isidre per resoldre les acumulacions d'aigua i episodis de pluja.



Passeig de les Moreres.
Font: Google Street View.

Reducció del soroll i la velocitat dels vehicles a l'avinguda Catalunya.

Es preveu instal·lar, quan hi hagi disponibilitat, un radar pedagògic a l'avinguda de Catalunya en direcció Mataró, tram on es detecta una velocitat més elevada. Actualment, el municipi disposa de dos radars pedagògics que es van situant de manera rotativa per identificar punts crítics. De fet, un d'ells s'ha situat durant molt de temps al mateix punt de l'avinguda Catalunya, però en direcció Sant Vicenç de Montalt.

Pel que fa al soroll, durant l'estiu es va dur a terme una campanya de control acústic que va derivar en sancions a alguns conductors. L'Ajuntament continuarà impulsant campanyes sancionadores, especialment adreçades a les motocicletes.



Radar pedagògic a av.
Catalunya amb pg. de les
Moreres, direcció Sant Vicenç
de Montalt.

Font: Google Street View.
Captura de la imatge:
desembre 2024

Pel que fa al soroll de les motos, l'Ajuntament acabarà fent una campanya sancionadora.

Danys al balcó provocats per un camió al c. Clòsens.

L'accés de camions a aquest carrer està prohibit. En cas d'incompliment, la Policia Local sancionarà els vehicles infractors.

Neteja de la floridura acumulada a l'estació transformadora de Can Cabot de Munt.

S'ha detectat presència de floridura a la part superior de la caseta transformadora d'electricitat. Es revisarà la situació i el regidor Ruiz es posarà en contacte amb el servei de manteniment d'Endesa per coordinar-ne la neteja, valorant l'ús de mitjans com una neteja a pressió si és viable.



Estació transformadora
d'Endesa en mal estat.
Font: Google Street View.

Instal·lació d'una malla per contenir la sorra d'un talús a Can Cabot de Munt.

En aquest punt, es va sembrar una planta per estabilitzar el desmunt, però la planta no ha arrelat correctament. Es valora la instal·lació d'una malla tèxtil per contenir la sorra procedent del talús.



Talús de Can Cabot de
Munt.
Font: Google Street View.

Millora de la il·luminació de l'escala de baixada al parc de la Llorita.

L'escala que connecta Can Cabot de Munt amb el carrer Jaume Brutau, a prop del CAP, presenta mancances d'il·luminació. Es revisarà la possibilitat d'instal·lar punts de llum, tot estudiant prèviament la connexió elèctrica necessària.



Zona on es podria instal·lar
la il·luminació.

Font: Google Street View.

Reparació de les baranes i tanques de fusta malmeses a Can Cabot de Munt.

Les baranes de fusta del carrer es troben trencades i s'han produït diverses caigudes. S'estudiarà quina solució és la més adequada, tenint en compte que els elements es malmeten sovint per maniobres de vehicles en fer canvis de sentit. Es revisaran els punts afectats, especialment al voltant dels habitatges situats a partir del número 20, i es valorarà el tipus de material més resistent per fer aquesta funció.



Baranes i tanques de fusta.

Font: Google Street View.

Il·luminació de Nadal al carrer Can Cabot de Munt.

L'enllumenat nadalenc es prioritza a les zones comercials, i no hi ha capacitat ni recursos per estendre'l a tots els carrers del municipi. A més, el tipus de fanal existent al carrer Can Cabot de Munt no permet la instal·lació d'il·luminació nadalenca, ja que la caixa de connexions es troba a la part baixa i pot comportar riscos, fet pel qual el personal tècnic ho desaconsella.



Fanals i punts de llum al carrer Can Cabot de Munt

Font: Google Street View. Captura de la imatge: juny de 2023

Substitució de la banda reductora de velocitat a Can Cabot de Munt (tram entre els números 13 i 16)

S'ha adquirit una nova banda reductora, de tipus coixí berlinès, que permet el pas adequat de camions i autobusos (que tenen uns eixos més amples) però redueix la velocitat dels turismes. La instal·lació es farà tan aviat com arribi el material.



Carrer Can Cabot de Munt.
Font: Google Street View.

Actuació davant l'abandonament de la casa de Can Morera.

La casa situada davant de la farmàcia, amb diversos propietaris, es troba en estat d'abandonament, amb problemes de brutícia i aparentment, presència de rates. L'Ajuntament farà un requeriment a la propietat perquè netegi la part exterior i revisarà la situació pel que fa a la presència de rosegadors.



Casa de Can Morera.
Font: Google Street View.

Control de les infraccions de patinets al carrer del Munt.

Fa aproximadament un mes i mig que s'ha prohibit l'accés de patinets en el principal carrer de vianants de Llavaneres. Actualment, s'està duent a terme una fase informativa i, aviat, s'iniciarà la fase sancionadora.



Carrer del Munt.
Font: Google Street View.

Enllumenat públic al c. Verge de Lourdes i a la pèrgola del parc de Can Matas.





Al c. Verge de Lourdes s'han sol·licitat nous fanals, que es troben pendents d'instal·lació. Es preveu col·locar dos punts de llum per eliminar zones fosques. A la pèrgola del parc de Can Matas, hi ha llums instal·lats que actualment no funcionen. El personal de manteniment municipal revisarà la instal·lació per restablir-ne el funcionament.





c. Verge de Lourdes amb el
parc de Can Matas.
Font: Google Street View.

Valoració de les trobades per part de les persones assistents

En finalitzar les trobades, es va distribuir un full de valoració. S'hi demanava també el canal pel qual s'havien assabentat de la trobada, i també dades sobre el gènere i l'edat. A continuació es presenten els resultats obtinguts al barri del Centre, on es van recollir **4 formularis**. Destaca la satisfacció general amb les trobades, amb una majoria de persones que manifesten estar "molt satisfetes".



Mapa dels punts esmentats durant les trobades



Fotos de la sessió



